



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w SŁUPSKU
ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk

PZ.5581.39.7.2019.PB

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dowodu z oględzin

Na podstawie art. 67 § 2 pkt 3 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133) w dniu 27.11.2019 r. przez

- 1) asp. Marcin Leśniewski - starszy inspektor sztabowy, legitymacja służbowa nr 24/2016,
- 2) mł. asp. Piotr Basarab – starszy inspektor, legitymacja służbowa nr 10/2017.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób wskazanych do przeprowadzenia oględzin

na podstawie Postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 21.11.2019 r. znak : PZ.5581.39.6.2019.PB, został przeprowadzony dowód z oględzin w:

**budynkach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53,
76-270 Ustka**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia oględzin)

Zakres oględzin dotyczy potwierdzenia informacji zawartych w zawiadomieniu pisemnym wystosowanym przez stronę postępowania w dniu 18.11.2019 r. o usunięciu części nieprawidłowości.

Oględziny przeprowadzono w obecności¹:

Nazwa i adres strony	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania strony podczas oględzin
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53, 76-270 Ustka.	Pomi Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS w Machowinie
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osób obecnych przy oględzinach	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osób obecnych przy oględzinach
Pomi Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS w Machowinie	

¹ Uzupełnić właściwe pola

1. Podczas oględzin ustalono, co następuje.

1. Stwierdzono uzupełnienie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach DPS Machowino.
Předloženo do wglądu sprawozdanie z badaniami 10/28/1/2019 z dnia 23.10.2019 r. sporządzone przez Pana Przemysława Kubinę, Ekopex, ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk bez uwag.
2. Předloženo do wglądu opinie techniczne dotyczące warunków lokalizacji kontenera z butlami gazowymi w DPS Machowino z dnia 15.11.2019 r. opracowane przez Pana Krzysztofa Śniegomanowskiego, architekta ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. 428/2000 - kontener z butlami gazowymi zlokalizowany przy końcu pełnej budynku pałacowego.
3. Předloženo do wglądu projekt systemu oddymiania klatki schodowej (budynki pałacowy) autorstwa Pana inż. Mariusza Wojciechowskiego uchwalony w dniu 14.11.2019 r. przez komisję ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Krzysztofa Śniegomanowskiego, upr. 428/2000 - bez uwag.
Dokonano korekty odcioru napowietrzenia w obiekcie piwnicy - drzwi do automatycznego systemu napowietrzenia zastawione dawać (prosta otwiera drzwi, stale otwarte - nie ma). Ww. zmianę została uwzględniona w dokumentacji projektowej: uchwalona przez komisję ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. Stwierdzono amortyzowanie otwierania drzwi ewakuacyjnych za pomocą klucza systemowego będącego na wyposażeniu personelu oraz umieszczenie w korytarzach przy drzwiach.

Sub

Mr

Mr

Strona osiadczyta w trakcie donosu z oględzin:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Porozumienia w systemie zaktualizowana do dnia 31.01.2020 r.
- Dostarczenie dojazdu porozumienia do obiektu pałacowego odbyć się do dnia 31.07.2020 r.
- Dokumentacja projektowa oświetlenia awaryjnego i przeciwpowodziowego wytycznika projektu wykonanego z materiałem ds. zabezpieczenia przeciwpowodziowego w systemie opracowaną do dnia 31.12.2019 r.

Strona poinformowana o leczeniu wyłonieniu Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczącej II Bloku (budule systemu oddzielenia klatki schodowej na oddziale mieszkalnym oraz jawnym z wyłączeniem porządkowego postępowania Pomocniczego Komendanta Wojewódzkiego PSP odnośnie wprowadzenia zmian w zamianach).

Strona osiadczyta, że do dnia 30.06.2020 r.

wpodobać zakres i obowiązków mały projektowy prowadzenia organizacji i warunków ewakuacji z KM PSP w związku z tymże z prawem i przeobrażeniem i wizerunkiem ewakuacyjnych w obiektach DPS Maczowice.

Dodatkowo strona osiadczyta o wykonaniu drzewianych konstrukcji schodów i widocznych drzewianych elementów ich budowy z obu klatki schodowej na budowlę pałacowego za pomocą środków ogólnych do stopnia co najmniej nieopodporu o tym poinformuje piśmie KM PSP w ciągu 14 dni od daty donosu z oględzin oraz z załączeniem opisy technicznej i rysunku.

[Signature]

[Signature]

2. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez stronę lub jej przedstawiciela

brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń /z następującymi zastrzeżeniami²:

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KONTROLOWANY:

KONTROLUJĄCY:

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie

Ewa Młynarczyk
mgr Ewa Młynarczyk

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

STARSZY INSPEKTOR
ds. kontrolno-rozpoznawczych
mi. asp. Piotr Basarab

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
ds. kontrolno - rozpoznawczych
asp. Marcin Lesniewski

² Niewłaściwe skreślić