



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Słupsku
ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk

Słupsk, 28 sierpnia 2023 r.

PZ.52801.2.2023.2.KB

Egz. nr ...

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

27.06.-28.08.2023 r.

przez

ogn. Krzysztofa Bąbel – st. technika sztabowego w Komendzie Miejskiej PSP
w Słupsku (legitymacja służbowa nr 2/2022)
mł. kpt. Kamila Padusińskiego – młodszego specjalistę w Komendzie Miejskiej PSP
w Słupsku (legitymacja służbowa nr 14/2021)

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer **PZ.52801.2.2023.1.KB** z dnia **01.06.2023 r.**,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, zostały
przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie („II BLOK OAZA”), Machowino 53, 76-270 Ustka.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Powiat Słupski z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk	Pan mgr Krzysztof Surowiec – Dyrektor DPS w Machowinie

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan mgr Krzysztof Surowiec – Dyrektor DPS w Machowinie	Pan Wojciech Zbijowski – starszy inspektor do spraw inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;

[Handwritten signatures]

- 3) sprawdzenie wykonania nakazów decyzji administracyjnej z dnia 20.03.2020 r. znak: PZ.5581.39.14.2019.2020.ML.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynek B „II BLOK OAZA”,
- droga pożarowa dla budynku pałacowego.

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Powiat Słupski z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek B „II BLOK OAZA”

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany murowane z cegły, strop nad parterem gęstożebrowy, stropodach płaski, wentylowany, kryty papa. W części parterowej znajduje się dziewięć pokoi mieszkalnych, łazienki, pomieszczenia pomocnicze (magazynki, pomieszczenie socjalne, szatnia) oraz kotłownia wydzielona pożarowo. Na pierwszym piętrze znajduje się dziewięć pokoi, łazienka, schowek oraz jadalnia. Kondygnacje nie są wewnętrznie skomunikowane. W budynku znajduje się w sumie 30 miejsc noclegowych (mieszkalnych) dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Dane ogólne:

Wysokość budynku – 8,50 m, budynek zaliczany do grupy wysokości niskie (N).

Liczba kondygnacji – 2 (bez kondygnacji podziemnych).

Powierzchnia użytkowa budynku – 430,00 m².

Powierzchnia zabudowy – 252,90 m².

Kubatura – 2405 m³.

Kategoria Zagrożenia Ludzi – ZL II.

Klasa odporności ogniowej budynku – „C”.

Ocena Zagrożenia Wybuchem:

W obiekcie nie stwierdzono pomieszczeń oraz stref zagrożenia wybuchem.

Strefy pożarowe:

budynek stanowi jedną strefę pożarową z wydzieloną pożarowo kotłownią.

Gęstość obciążenia ogniowego (dla pomieszczenia kotłowni) – <500 MJ/m²;

Ewakuacja:

z każdej kondygnacji niezależna. Z części parterowej zapewniona poprzez korytarz komunikacyjny bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Z piętra zapewniono dwa kierunki ewakuacji poprzez wewnętrzną żelbetonową klatkę schodową oraz stalową, zewnętrzną klatkę schodową. Drogi ewakuacyjne wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

10 dm³/s. realizowane z hydrantów zewnętrznych posadowionych na gminnej sieci wodociągowej w odległości 65 m od budynku.

Dojazd pożarowy:

Droga pożarowa doprowadzona z drogi powiatowej poprzez bramę wjazdową na teren Domu Pomocy Społecznej. Dla budynku niskiego o 2 kondygnacjach nadziemnych droga pożarowa może być poprowadzona w sposób zapewniający połączenie utwardzonym dojściem o długości do 30 m z drogi pożarowej do wejść do stref pożarowych w obiekcie. Dla obiektu zostały zapewnione ww. wymagania.

18 2

3. Organizacja ochrony ppoż.

Przedłożono do wglądu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu z miesiąca września 2022 r. autorstwa Pana Zenona Subocza, technika pożarnictwa.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2019 roku (protokół z dnia 10 października 2019 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania nakazów decyzji administracyjnej z dnia **20.03.2020 r.** znak: **PZ.5581.39.14.2019.2020.ML:**

Obowiązek nr 1:

Wylimitować stan zagrożenia życia ludzi w budynku II BLOK OAZA podlegającym DPS w Machowinie spowodowany brakiem zastosowania rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz regulacjach normowych do projektowania oddymiania.

Stan realizacji obowiązku:

Obowiązek wykonano poprzez opracowanie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzyskanie postanowienia (znak: **WZ.5595.331.2.2021.GM** z dnia **02.12.2021 r.**) Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych:

1. Wyposażenie budynku „B” w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita), bez obowiązku połączenia tego systemu z obiektem straży pożarnej, z zapewnieniem przekazywania informacji o pożarze do miejsca na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z całodobowym dozorem.
2. Przystosowanie drzwi ewakuacyjnych na piętrze do pełnej funkcji w zakresie usuwania dymu oraz drzwi ewakuacyjnych na parterze do pełnej funkcji napowietrzania z zapewnieniem automatycznego otwarcia tych drzwi po wykryciu pożaru w budynku przez system sygnalizacji pożarowej.
3. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o średnim natężeniu oświetlenia co najmniej 2 lx w osi drogi.
4. Wydzielenie kotłowni na paliwo stałe za pomocą ścian o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz stropu o klasie REI 60 z zapewnieniem klasy odporności ogniowej EI(S) 60 dla przejść i przepustów instalacyjnych w tych elementach.

Rozwiązania zamienne nr 1, 2 oraz 3 zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową: projekt urządzenia przeciwpożarowego "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. – Budynek B (OAZA)" z miesiąca grudnia 2021 r. (jednostka projektowa: ELPIR Piotr Dłużak, ul. Słoneczna 16J, 76-200 Słupsk), autorstwa Pana mgr inż. Roberta Chołodowskiego, upr. proj. nr POM/0008/PWOE/15, uzgodniony bez wnoszenia uwag w dniu 27.12.2021 r. przez Panią mgr inż. Elwirę Osowicką – Kosznik, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. nr 596/2014.

Rozwiązanie zamienne nr 4 zostało wykonane. Przedłożono protokół z zabezpieczenia biernego przejść kablowych, instalacyjnych pcv oraz metalowych z dnia 19.07.2023 r., sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Zenona Subocza, Prevex Zenon Subocz, ul. Piłsudskiego 1b/34, 76-200 Słupsk. Przedłożono opinię techniczną stropu Budynku „B” Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, autorstwa Pana inż. Arkadiusza Gołębińskiego, upr. nr 388/GD/2002.

Obowiązek zrealizowany.

Obowiązek nr 2:

Uzgodnić zakres i obszar budynku do praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku oraz przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z powiadomieniem nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Stan realizacji obowiązku:

Przedłożono notatkę służbową z dnia 30.06.2022 r. z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, sporządzona bez wnoszenia uwag przez Pana Mariusza Przybyszewskiego, starszego administratora oraz Panią mgr Dorotę Lachowicz, specjalistę.

Przedłożono zawiadomienie z dnia 13.06.2022 r. o zamiarze przeprowadzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, sporządzone przez Dyrektora, Pana mgr



Krzysztofa Surowiec. Obowiązek zrealizowany.

Obowiązek nr 3:

Doprowadzić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynku pałacowego DPS w Machowinie, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych lub zastosować rozwiązania zamienne zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Stan realizacji obowiązku:

Obowiązek wykonano poprzez opracowanie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzyskanie postanowienia (znak: **WZ.5595.254.4.2021.GM** z dnia **02.11.2021 r.**) Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych:

1. Uznanie istniejącego dojazdu pożarowego do budynku za drogę pożarową z wjazdem od strony północnej oraz z dostępem do budynku z dwóch stron: od strony północno-wschodniej i od strony południowo-wschodniej.
2. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący obiekt ochroną całkowitą (łącznie z całą przestrzenią poddasza), zawierający urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej zlokalizowanej w miejscu całodobowego dozoru, bez konieczności transmisji alarmu do obiektu Państwowej Straży Pożarnej.
3. Oddymianie środkowej ewakuacyjnej klatki schodowej z wykorzystaniem istniejącego okna fasadowego nad najwyższym położonym spocznikiem schodów, posiadającego powierzchnię geometryczną 2,19 m² (co daje powierzchnię czynną oddymiania ok. 3,8% powierzchni rzutu klatki schodowej) przystosowanego do oddymiania i wyposażonego w siłowniki zębatkowe, uruchamianego automatycznie przez czujki systemu sygnalizacji pożarowej, z jednoczesnym zapewnieniem napowietrzania klatki poprzez otwierane automatycznie istniejące okno nad spocznikiem parteru o powierzchni geometrycznej 1,86 m².
4. Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji schodów i widocznych drewnianych elementów ich obudowy w obu klatkach schodowych (z wyłączeniem stopnic o powierzchniach ścieralnych) za pomocą środków ogniochronnych do stopnia co najmniej niezapalności (klasa reakcji na ogień).
5. Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz w przestrzeni bezpośrednio za wyjściami ewakuacyjnymi z budynku, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o średnim natężeniu oświetlenia co najmniej 5 lx w osi drogi, załączającego się w chwili zaniku zasilania elektrycznego oświetlenia podstawowego, o czasie działania nie krótszym niż 1 godzina.
6. Zapewnienie dla budynku, z lokalizacją w obrębie piwnicy, 1 oznakowanej gaśnicy proszkowej przewoźnej zawierającej 25 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC.

Dla budynku pałacowego w miesiącu marcu 2017 r. została opracowana ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana inż. Krzysztofa Szczepanowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego Pana mgr inż. Lecha Kanigowskiego w zakresie likwidacji stanu zagrożenia życia w DPS Machowino 53. W dniu 24.05.2017 r. Pomorski Komendant Wojewódzki wydał postanowienie znak: WZ.5595.86.4.2017.PW, w którym wyraził zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych zaproponowanych w ww. ekspertyzie technicznej. Ekspertyza techniczna z miesiąca sierpnia 2021 r. obejmuje swoim zakresem drogę pożarową. Ustalenia ekspertyzy technicznej z miesiąca marca 2017 r. zatwierdzonej postanowieniem znak: WZ.5595.86.4.2017.PW pozostały bez zmian. Rozwiązania zamienne nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 zostały wykonane, stan realizacji został sprawdzony podczas dowodu z oględzin w dniu 27.11.2019 r. których wynik opisano w protokole znak: PZ.5581.39.7.2019.PB z dnia 27.11.2019 r.

Rozwiązanie zamienne nr 6 zostało wykonane, w obrębie piwnicy stwierdzono umieszczenie 1 oznakowanej gaśnicy proszkowej przewoźnej zawierającej 25 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC.

Przedłożono formularz serwisowy z miesiąca czerwca 2023 r. z przeglądu sprzętu ppoż., sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Mariusza Kostrubiec, ul. Widzińska 4, 76-251 Kobylnica. Obowiązek zrealizowany.

5. Czynności zabronione

nie stwierdzono



6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- **Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk zlokalizowano przy wejściu głównym do obiektu.
- **Oświetlenie ewakuacyjne** – w obrębie dróg ewakuacyjnych obiektu.
- **Hydranty wewnętrzne HP 25** – obiekt wyposażony w hydranty wewnętrzne HP25 z węzłem półsztywnym.
- **System Oddymiania Klatki schodowej** – Przystosowane drzwi ewakuacyjne na piętrze do pełnej funkcji w zakresie usuwania dymu oraz drzwi ewakuacyjnych na parterze do pełnej funkcji napowietrzania.
- **System Sygnalizacji Pożaru** – ochrona pełna, centrala SSP w pomieszczeniu (pokój socjalny).

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- **Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – przeprowadzono próbę działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu poprzez wciśnięcie przycisku wyzwalacza – bez uwag.
Przedłożono do wglądu protokół z dnia 27.10.2022 r. z przeglądu funkcjonowania ppoż. wyłącznika prądu, sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Zbigniewa Wiśniewskiego, upr. nr 177/D/0061/21.
- **Oświetlenie ewakuacyjne** – przeprowadzono próbę działania oświetlenia awaryjnego poprzez użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wciśnięcie wyzwalacza pożarowego (przycisku) spowodowało odłączenie instalacji elektrycznej oraz zadziałanie oświetlenia awaryjnego – bez uwag.
Przedłożono do wglądu protokół (sprawozdanie) nr 10/64/L/2022 z dnia 22.11.2022 r. z pomiarów oświetlenia awaryjnego (2lx), sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana mgr inż. Przemysława Kubinę, EKOPERFEX, Przemysław Kubina, Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk..
- **Hydranty wewnętrzne HP 25** – przeprowadzono próbę działania jednego z urządzeń – bez uwag.
Przedłożono do wglądu protokół badania wydajności, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 15.11.2012 r. sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Leszka Kubę, ZUPROM Lulemino.
- **System Oddymiania Klatek schodowych** – przeprowadzono próbę działania urządzenia poprzez użycie przycisku ręcznego oddymiania oraz zadymieniu jednej z czujek – bez uwag.
Przedłożono do wglądu protokół z dnia 27.06.2023 r. z przeglądu systemu oddymiania klatek schodowych sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Zenona Subocz, „Prevex”, ul. Piłsudskiego 1b/34, 76-200 Słupsk.
- **System Sygnalizacji Pożaru** – przeprowadzono próbę działania urządzenia poprzez zadymienie czujek dymu oraz wciśnięcie przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego – bez uwag.
Przedłożono do wglądu protokół przeglądu systemu sygnalizacji pożaru z dnia 27.06.2023 r. sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Zenona Subocz, „Prevex”, ul. Piłsudskiego 1b/34, 76-200 Słupsk.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt kompletnie wyposażony i oznakowany w podręczny sprzęt gaśniczy. Gaśnice posiadają przegląd techniczny do czerwca 2024 r.
Przedłożono protokół z miesiąca czerwca 2023 r. z przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Tadeusza Kostrubiec, ul. Widzińska 4, 76-251 Kobylnica.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

nie stwierdzono



12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Budynki zostały wyposażone w instalacje:

- elektryczną,
- odgromową,
- kominowo - wentylacyjną (grawitacyjną).

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Protokół nr RAP-0034-2022 z dnia 15.08.2023 r. z pomiarów ochronnych, obejmujący badanie: ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie, rezystancji izolacji obwodów, sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Sebastiana Stańczyka, upr. nr D1-390/373/19.
- Protokół nr 13/2022 z dnia 19.11.2019 r. z badań okresowych, obejmujący pomiary: ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie, rezystancji izolacji obwodów, wyłączników różnicowoprądowych, sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Stanisława Niemirskiego upr. nr E/202/077/20 oraz Panią Mariolę Niemirską upr. nr D/701/16/21.
- Protokół nr 7/2022 z dnia 09.11.2019 r. z badań okresowych, obejmujący pomiary: skuteczności samoczynne wyłączanie, rezystancji izolacji instalacji, wyłączników różnicowoprądowych, sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Stanisława Niemirskiego upr. nr E/202/077/20 oraz Panią Mariolę Niemirską upr. nr D/701/16/21.
- Protokół nr 6/2022 z dnia 08.11.2022 r. z pomiarów obwodów piorunochronnych sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Stanisława Niemirskiego upr. nr E/202/077/20 oraz Panią Mariolę Niemirską upr. nr D/701/16/21.
- Protokół Nr 214/2022 z miesiąca sierpnia 2022 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony bez wnoszenia uwag przez Pana Pawła Rojka, mistrza kominiarskiego.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Brak

☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

- Obiekt wyposażony w karty alarmowania oraz instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru.
- Obiekt kompletnie oznakowany znakami ewakuacyjnymi oraz bezpieczeństwa.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag. 

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. 

Dwa egzemplarze protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie



mgr Krzysztof Surowiec

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)




(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK SZTABOWY
ds. kontrolno-rozpoznawczych


ogn. Krzysztof Babel

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno - rozpoznawczych


mł. kpt. Kamil Padusiński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)